

Zpracování adičních silikonových kaučuků Smooth-Sil[®], Sorta Clear[®] a Equinox[®] pro potravinářské aplikace



POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Některé adiční silikony společnosti Smooth-On jsou certifikovány jako bezpečné pro kontakt s potravinami. Silikony Smooth-Sil[®] 940, Smooth-Sil[®] 950, Smooth-Sil[®] 960, Sorta Clear[®] 18, Sorta Clear[®] 37, Sorta Clear[®] 40 a řada silikonů Equinox[®] jsou vhodné pro výrobu forem a plechů na pečení, forem na led, odlévání másla a čokolády a další aplikace používané k výrobě potravin.

Tyto materiály byly testovány nezávislou laboratoří a při správném zpracování a vytvrzení splňují limity na celkové množství extrahovaných látek. Pokyny pro správné zpracování jsou uvedeny v technických listech těchto materiálů (které jsou k dispozici na adrese www.smooth-on.com).

Před použitím formy důkladně její vnitřek vymyjte roztokem prostředku na mytí nádobí a vody. Důkladně opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.

Soulad s právními předpisy – Složky a jejich obsah v silikonech Smooth-Sil[®] 940, Smooth-Sil[®] 950, Smooth-Sil[®] 960, Sorta Clear[®] 18, Sorta Clear[®] 37, Sorta Clear[®] 40 a v řadě silikonů Equinox[®] vyhovují předpisu 21 CFR 177.2600 o pryžových předmětech pro opakované použití podléhajících limitům na celkové množství extrahovaných látek, který je uvedený a zveřejněný ve Sbírce federálních předpisů (Code of Federal Regulations). Soulad s předpisy FDA neznámá, že silikony Smooth-Sil[®] 940, Smooth-Sil[®] 950, Smooth-Sil[®] 960, Sorta Clear[®] 18, Sorta Clear[®] 37, Sorta Clear[®] 40 a řada silikonů Equinox[®] jsou schváleny FDA.

Aby mohly být schváleny, musí uživatel splnit všechny platné požadavky FDA. Soulad s předpisem 21 CFR 177.2600 neznámá, že je sloučenina schválena k použití pro výrobu saviček na dětské lahve.

Použití formy pro pečení

- Pro lepší stabilitu a manipulaci umístěte formu na pečicí plech.
- Nevystavujte silikon teplotám nad 400 °F / 204 °C.
- Zamezte přímému kontaktu mezi formou a roštem.
- Silikon nedistribuuje teplo rovnoměrně. Potraviny v mělkých formách se pečou rychleji než v hlubších. Silné části udrží teplo déle než tenké. Při prvním použití často kontrolujte propečenost.
- Formy čistěte teplou vodou s mýdlem a měkkou houbičkou a mezi jednotlivými cykly pečení nebo před uskladněním je důkladně opláchněte. Formu rychle usušete v troubě. Pečte po dobu 5 minut při teplotě 300 °F / 150 °C.



Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud máte dotazy týkající se různých aplikací.

Bezplatná linka: (800) 381-1733

Fax: (610) 252-6200

Nové stránky www.smooth-on.com jsou nabitý informacemi o výrobě forem, odlévání atd.

061817-JR